

打球が測定できない
時にご覧ください

原因は、



↑と↓



が接続できていません。

まず、
測定器の電源を一度OFFして、
再度ONします。


(ランプが付いてない場合は、
OFFになってるので、ONする)



一度終了します。




パソコンのデスクトップを表示
10秒程度で接続されます。



もともと表示されているのが
この画面であれば、
同じく10秒程度お待ちください。

シミュレーターを ダブルクリック






パスワードは

1 1 1 1



お好きなモードを選択します



赤いポイントが出れば、OK!!
ご迷惑をおかけいたしました。